

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-824.20/6-001	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-824.20/6-001	
Betreiber	[Name]	Speira Recycling Services Germany GmbH			
Standort	[Bezeichnung]				
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Aluminiumstraße 8	84513	Töging a. Inn	
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N	
Anlage	[Bez.]	Schmelzanlage für Aluminium und Magnesium			
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	3.4.1		2.5.b.	

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	26.04.2023	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BlmSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]	J			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Grenzwertüberschreitung NOx an E3501	Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Grenzwerte zu gewährleisten	unverzüglich		

Funktionsprüfungen und Kalibrierungen an E3501, E3502, E3503 und 3601 wurden in 2021 nicht durchgeführt.	Nachholen der fehlenden Prüfungen und Kalibrierungen	unverzögerlich	Betreiber	2022
---	---	-----------------------	------------------	-------------

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL